

CILINDRO ELETRICO SERIE ELEKTRO ISO 15552

1

CILINDRO ELETRICO SERIE ELEKTRO ISO 15552

Cilindro eletrico realizado com interface de fixação conforme a norma ISO 15552.

O movimento de avanço da haste é obtido com sistema de fuso temperado e bucha com esferas recirculantes. O êmbolo possui uma face de guia calibrada para reduzir ao minimo a folga com a camisa e em consequencia as vibrações durante a rotação do fuso de esferas. O cilindro pode ser dotado de sistema antirotação integrado, obtido com dois patins contrapostos que correm em dois canais longitudinais na camisa. O êmbolo é dotado de imã e a camisa apresenta canais longitudinais para alojar eventuais sensores. A haste tem um diametro externo aumentado, para ter o maximo de rigidez e resistir melhor as cargas radiais e de pico.

Está incluso um sistema para engraxar o fuso/bucha. Para a fixação do cilindro pode-se empregar numerosos acessorios standard dos cilindros pneumaticos, inclusive o munhão deslocável.

O motor pode ser escolhido de uma gama otimizada, que compreende seja motores de PASSO ou motores BRUSHLESS=(SERVOMOTOR). Há uma versão para montagem em linha, onde o eixo do motor é ligado diretamente no fuso com um acoplamento. Há uma versão com motor em paralelo, onde a transmissão do movimento é assegurado por polia e correia dentada com relação de transmissão de 1:1.

São fornecidos tambem os acionamentos(drivers) para gestão dos motores. Pode-se construir flange e juntas de adaptação no caso em que o cliente queira utilizar motores de uma marca de seu agrado.



DADOS TECNICOS		32	50	63			
Rosca da haste		M10x1.25	M16x1.5	M16x1.5			
Temperatura ambiental admitida para motorização de PASSO		°C					
BRUSHLESS	°C		0 ÷ +40				
Grau de proteção com motor montado de PASSO		IP40 ou IP	55 (vejam chave de codificaçã	o na pag. 29)			
BRUSHLESS			IP40 ou IP65 (vejam chave de codificação na pag. 29)				
Humidade relativa do ari maxima admitida para versão IP55 dePASSO		90% com 40	0°C; 57% com 50°C (não se ac	dmite condensado)			
IP55 BRUSHLESS			90% (não se admite condenso	ado)			
Curso minimo para versão com antirotação		2 voltas do pa	sso do fuso (para garantir a lu	brificação das esferas)			
Curso minimo para versão sem antirotação	mm		80				
Curso maximo	mm		1500				
Oscilação radial total da haste (sem carga) cada 100 mm de curso	mm						
Versão		Co	om ou sem antirotação da hast	е			
Impacto não controlado no fim de curso			NÃO SE ADMITE				
lmã para sensores			SIM				
Maximo angulo de torsão da haste para versão antirotação		1°30′	l°	0°45′			
Posição de trabalho			Qualquer				

CARACTERISTICAS MECANICAS		32		50		63			
Passo do fuso sem fim (p)	mm	4	12.7	5	10	16	5	10	20
Diametro do fuso sem fim	mm	12	12.7	16	16	16	20	20	20
Carga axial estatica	N	320	4000			6500			
Carga axial dinamica	N	5000	5300	7600	6670	4330	10010	12800	4880
		Calcular	carga axial med	dia e depoi	s calcular o	fuso (veja	m graficos	na pag. 5	e 6)
Numero de giros maximo com motor de PASSO	1/min	600	00		3000			2550	
Numero de giros maximo com motor BRUSHLESS	1/min	600	00		6000			6000	
Velocidade maxima com motor de PASSO (V _{max})	mm/s	400	1270	250	500	800	212.5	425	850
Velocidade maxima com motor BRUSHLESS $(\overrightarrow{V}_{max})$	mm/s	400	1270	500	1000	1600	500	1000	2000

PESOS	3		50		63				
Passo do fuso sem fim (p)	mm	4	12.7	5	10	16	5	10	20
Peso com curso 0	g	875	928	1990	2084	2086	2942	3209	3056
Peso a mais para mm de curso	g	3.9	94	6.64	6.56	6.55	6.25	6.32	6.32
Massa em movimento com curso 0 (versão antirotação)	g	246	304	586	696	703	956	1215	1067
Massa em movimento a mais para cada mm de curso	g	1.25		1.84			1.98		



MOMENTOS DE INERCIA DA MASSA		3	2		50		63			
Passo do fuso sem fim	mm	4	12.7	5	10	16	5	10	20	
JO com curso O	kgmm ²	1.3262	2.7700	4.7542	6.1360	9.1113	12.4043	14.8767	23.5427	
J1 para cada metro de curso	kgmm²/m	10.4223	19.4430	33.9380	38.5264	49.1936	86.2990	96.6652	116.3671	
J2 para cada kg de carga	kgmm²/kg	0.4053	4.0858	0.6333	2.5332	6.4849	0.6333	2.5332	10.1327	

O momento de inercia da massa total Jtot é: Jtot = J0 + J1 · curso [m] + J2 · Carga [kg]

CALCULO DA CARGA AXIAL MEDIA F_m E VERIFICAÇÃO SOBRE AS CARGAS

O valor de pico da carga axial dentro de um ciclo de movimento não deve superar a carga axial estatica F_o. O valor de pico é atingido solidamente no movimento vertical na fase de aceleração para cima. A superação de tal valor comporta um maior desgaste e portanto uma menor duração do fuso de esferas recirculantes.

Carga axial media F_m

$$F_{m} = {}^{3} \sqrt{\sum_{k} F_{k}^{3} \times \frac{V_{k}}{V_{m}} \times \frac{q}{100}} =$$

$$F_{m} = {}^{3} \sqrt{F_{k1}^{3} \times \frac{V_{k1}}{V_{m}} \times \frac{q_{1}}{100} + F_{k2}^{3} \times \frac{V_{k2}}{V_{m}} + \frac{q_{2}}{100} + F_{k3}^{3} \times \frac{V_{k3}}{V_{m}} \times \frac{q_{3}}{100} + \dots}}$$


 F_x = Carga axial na fase x

 $F_m = Carga axial no avanço media$


F = Carga axial estatica

q = Segmento de tempo

A carga axial media não deve superar a carga axial dinamica: $F_{m} \le F$ Os diagramas das pag. 5 e 6, fornecem a vida do fuso em função de F_{m}



SECCÃO TRANSVERSAL DAS CAMISAS




Canaleta para sensores

COMPONENTES

- ① CABEÇOTE DIANTEIRO: aluminio anodizado
- 2 CAMISA: liga de aluminio perfilado e anodizado
- 3 HASTE: aço cromado e retificado
- 4 FUSO SEM FIM: aço temperado
- 5 BUCHA ROSCADA: aço
- 6 CABEÇOTE TRASEIRO: aluminio anodizado
- ⑦ RASPADOR: poliuretano
- 8 VEDAÇÃO DA HASTE: NBR (só na versão IP55/ IP65)
- 9 BUCHA DE GUIA: chapa de aço com revestimento em

bronze e PTFE=Teflon


- 10 PARAGOLPES: tecnopolimero
- 11 IMÃ: plastoferrite
- 12 FACE DE GUIA: em tecnopolimero autolubrificante, calibrada
- (13) ÊMBOLO: aluminio
- (4) ROLAMENTO: de esferas de contato angular




VELOCIDADE CRITICA - CARGAS DE PICO

As duas variaveis (curso e numero de giros do motor) devem respeitar as condições indicadas no grafico abaixo.


Caso contrário pode provocar fenômenos de ressonância danosos para o bom funcionamento do sistema.



No caso de montagem na vertical, devem ser respeitadas as seguintes condições de carga aplicada na haste.




CARGAS RADIAIS MAXIMAS NA HASTE



Sobre a haste podem ser aplicadas cargas radiais. Essas cargas não devem exceder os valores reportados na tabela ao lado. A falta do respeito de tais valores poderão causar um desgaste precoce das guias sobre a haste e no êmbolo.

VELOCIDADE DA HASTE EM FUNÇÃO DO NUMERO DE GIROS




passoFU 50 20




TORQUE DO MOTOR EM FUNÇÃO DA CARGA AXIAL APLICADA NA HASTE

São levados em conta os atritos que venham a ser gerados no sistema mecanico.


Ø 32



Ø 50




Ø 63



CARACTERISTICAS DE VIDA EM FUNÇÃO DA CARGA AXIAL MEDIA

Ø 32








Ø 50


Carga axial media [N]





Ø 63






· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	passo FU SO 5	
	passo FU So 1)
	passo FU SO 2)

As caracteristicas de vida podem variar sensivelmente das indicadas nos graficos em função de diversas condições de emprego (eventuais cargas radiais, temperatura, condições de engraxamento...)


ESQUEMA DE ENGRAXAMENTO

ENGRAXAMENTO VERSÃO COM ANTIROTAÇÃO DA HASTEE



- Recolher a haste no sentido do cabeçote traseiro. O sistema haste/ êmbolo/bucha roscada deve apoiar-se no paragolpes do cabeçote traseiro
- Desroscar o tampo que fecha a graxeira (veja nota 1 no desenho na pag. 7)
- Rosquear, no proprio filete, o bico para engraxamento (veja acessorio na pag. 32). Tenha cuidado de colocar no furo correspondente do êmbolo abaixo
- Mediante uma engraxadeira adequada, bombear 4-5 vezes a graxa (cod. 9910506)
- Desroscar o bico para engraxamento e faça a haste cumprir 4 cursos completos. No final desses movimentos a haste encontra-se na posição inicial (retraida)
- Repetir ainda uma vez as ultimas duas operações descritas

ENGRAXAMENTO VERSÃO SEM ANTIROTAÇÃO DA HASTE




- Estender completamente a haste. O sistema haste/êmbolo/bucha roscada deve apoiar-se no paragolpes do cabeçote dianteiro
- Desroscar o tampo que fecha a graxeira (veja nota 1 no desenho na pag. 7)
- Rosquear, no proprio filete, o bico para engraxamento (veja acessorio na pag. 32).
- Mediante uma engraxadeira adequada, bombear 4-5 vezes a graxa (cod. 9910506)
- Desroscar o bico para engraxamento e faça a haste cumprir 4 cursos completos. No final desses movimentos a haste encontra-se na posição inicial (estendida)
- Repetir ainda uma vez as últimas duas operações descritas

METAL WORK

DIMENSÕES

DIMENSÕES DO CILINDRO SIMPLES



1 = ponto da gaxeira (*) = somente para Ø 63

Ø	ØB (d11)	B1	B2	BG	C1	CH1	CH2	CH3	ØD (f7)	ØD1 (h7)	ØD2	ØD4 (h7)	E	F	G	G1	Н	KK	L	LO
32	30	7	19.5	14.5	16	17	17	6	20	8	32	3	46	22	26	26	9	M10x1.25	160	134
50	40	7	28	17.5	25	21	24	8	25	10	50	3	64.5	32	30	30	9	M16x1.5	194	157
63	45	9	34.5	17.5	25	24	26	8	30	12	63	3	75.5	32	32	32	9	M16x1.5	210	173


Ø	L1	L2	L3	ØMM	N	RT	TG	VA	VD	WH
32	86.3	23	27	19	4.5	M6	32.5	3	4.5	26
50	100.8	24	28.4	24	5.5	M8	46.5	5.5	5.5	37
63	112.3	34	39.5	29	5.5	M8	56.5	5.5	6.5	37

ACOPLAMENTOS MOTORES-ACIONAMENTOS EM FUNÇÃO DOS DIÂMETROS


			CODIGOS ACIONAMENTOS	
		37D1221000 (4.4A 24÷45VDC)	37D1332000 (6A 24÷75VDC)	37D1442000 (6A 77÷140VDC)
	37M1110000	Ø 32	-	-
10	37M1120000	Ø 32	Ø 32	-
OTORES	37M1120001	-	Ø 32	-
ဍ	37M1430000	-	Ø 50	-
Q	37M1440000	-	Ø 50	Ø 50
50 05	37M1450000	-	Ø 63	Ø 63
CODIGOS I DE PASSO				
<u> </u>				
8 0				

		CODIGOS ACIO	NAMENTOS
		37D2200000 (200W)	37D2400000 (400÷750W)
	37M2200000	Ø 32	•
10	37M2220000	-	Ø 32
Ä	37M2220000	-	Ø 50
MOTORES ESS	37M2330000	-	Ø 50
MO SS	37M2330000	-	Ø 63
CODIGOS BRUSHI			
2 2			
8			


DIMENSÕES CILINDROS EM LINHA



Tamanho	Tipo do motor	Codigo do cilindro completo com motor	Codigo motor montado no cilindro	Torque motor [Nm]	Flange de acoplamento	В	L1	L2	L3
	BRUSHLESS	371032 2200	37M2200000	0.64	60	60	62	69.5	15
32		3710322220	37M2220000	1.27	60	60	62	95.5	15
	de PASSO	3710321110	37M1110000	0.8	NEMA 23	56	45	53.8	12
		3710321120	37M1120000	1.2	NEMA 23	56	45	75.8	12
		371032112	37M1120001	1.2	NEMA 23	56	45	75.8	12
50	BRUSHLESS	3710502330	37M2330000	2.39	80	80	77.4	107.3	35
63	de PASSO	3710631450	37M1450000	6.7	NEMA 34	85.5	63.5	127	16




Tamanho	Tipo do motor	Codigo do cilindro completo com motor	Codigo motor montado no cilindro	Torque motor [Nm]	Flange de acoplamento	BØ	B1	L1	L2	L3
				[14111]						
50	de PASSO	3710501430	37M1430000	2.4	NEMA 34	83	86	61.4	62	25
		3710501440	37M1440000	4.2	NEMA 34	83	86	61.4	92.2	25




Tamanho	Tipo do motor	Codigo do cilindro completo com motor	Codigo motor montado no cilindro	Torque motor [Nm]	Flange de acoplamento	В	B1	L1	L2	L3
50	BRUSHLESS	3710502220	37M2220000	1.27	60	74.5	60	61.4	95.5	25
63	BRUSHLESS	3710632330	37M2330000	2.39	80	94	80	78.5	107.3	25




DIMENSÕES CILINDROS EM PARALELO




Tamanho	Tipo do motor	Codigo cilindro completo com motor	Codigo motor montado no cilindro	Torque motor [Nm]	Flange de acoplamento	ØB (d11)	B1	B2	В3	B4	B5	BG	E	L1	L2	L3	L4	TG	RT	VA
	de PASSO	3710321110	37M1110000	0.8	NEMA 23	30	128.5	62	31	67.5	56	15	46	49	53.8	50	48	32.5	M6	4
32		3710321120	37M1120000	1.2	NEMA 23	30	128.5	62	31	67.5	56	15	46	49	75.8	50	48	32.5	M6	4
		3710321121	37M1120001	1.2	NEMA 23	30	128.5	62	31	67.5	56	15	46	49	75.8	50	48	32.5	M6	4
63	de PASSO	371063 1450	37M1450000	6.7	NEMA 34	45	179.5	92	46	87.5	84.5	16.5	75.5	70	127	72	68	56.5	M6	4




Tai	manho	Tipo do motor	Codigo cilindro completo com motor	Codigo motor montado no cilindro	Torque motor [Nm]	Flange de acoplamento	ØB (d11)	B1	B2	В3	B4	B5	ØB6	BG	E	L1	L2	L3	TG	RT	VA
	50	de PASSO	3710501430	37M1430000	2.4	NEMA 34	40	159.5	79	39.5	80	80	86	16.5	64.5	59	62	61	46.5	M8	4
			3710501440	37M1440000	4.2	NEMA 34	40	159.5	79	39.5	80	83	86	16.5	64.5	59	92.2	61	46.5	M8	4



Tamanho	Tipo do motor	Codigo cilindro completo com motor	Codigo motor montado no cilindro	Torque motor [Nm]	Flange de acoplamento	ØB (d11)	B1	B2	В3	B4	B5	BG	E	LI	L2	L3	L4	TG	RT	VA
32	BRUSHLESS	3710322200	37M2200000	0.64	60	30	128.5	62	31	67.5	60	15	46	49	69.5	50	51	32.5	M6	4
		3710322220	37M2220000	1.27	60	30	128.5	62	31	67.5	60	15	46	49	95.5	50	51	32.5	M6	4



Tamanho	Tipo do motore	Codigo cilindro completo com motor	Codigo motor montado no cilindro	Torque motor [Nm]	Flange de acoplamento	ØB (d11)	B1	B2	В3	В4	B5	BG	E	L1	L2	L3	TG	RT	VA
50	BRUSHLESS	3710502220	37M2220000	1.27	60	40	159.5	79	39.5	80	60	16.5	64.5	59	95.5	61	46.5	M8	4
63	BRUSHLESS	3710632330	37M2330000	2.39	80	45	179.5	92	46	87.5	80	16.5	75.5	70	107.3	72	56.5	M8	4



Tamanho	Tipo do motor	Codigo cilindro completo com motor	Codigo motor montado no cilindro	Torque motor [Nm]	Flange de acoplamento	ØB (d11)	B1	B2	В3	В4	B5	BG	E	L1	L2	L3	L4	TG	RT	VA
50	BRUSHLESS	3710502330	37M2330000	2.39	80	40	159.5	79	39.5	80	80	16.5	64.5	59	107.3	61	64	46.5	M8	4

NOTAS

MOTORES ELETRICOS






CURVAS DE TORQUE/CARACTERISTICAS TECNICAS DOS MOTORES ELETRICOS DE PASSO

Motor de PASSO cod. 37M1110000 + Acionamento cod. 37D1221000 (24 VDC)

Torque do motor [Nm] 0.90



— 37M1110000 + 37D1221000 (24VDC)

DADOS TECNICOS DOS MOTORES		
Codigo do motor		37M1110000
Tipo do motor		de PASSO
Torque de selo (com motor parado)	Nm	0.8
Flange de acoplamento		NEMA 23
Angulo step de base		1.8°±0.09°
Corrente bipolar	Α	4
Resistencia	Ω	0.41
Indutancia	mH	1.6
Torque de retenção bipolar	Nm	1.1
Inercia do rotor	kgmm ²	21
Aceleração teorica	rad · s ⁻²	50000
Back e.m.f.	V/krpm	20
Massa	kg	0.65
Grau de proteção		IP40
Codigo acionamento 24VDC		37D1221000

Motor de PASSO cod. 37M1120000 + Acionamento cod. 37D1221000 (24VDC); Motor de PASSO cod. 37M1120000 + Acionamento cod. 37D1332000 (48÷75VDC)

Torque do motor [Nm] 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 1500 $n^{\circ} \, giros \, motor \, [1/min]$

__ 37M1120000 + 37D1221000 (24VDC) 37M1120000 + 37D1332000 (75VDC) -- 37M1120000 + 37D1332000 (48VDC)

DADOS TECNICOS DOS MOTORES		
Codigo do motor		37M1120000
Tipo do motor		de PASSO
Torque de selo (com motor parado)	Nm	1.2
Flange de acoplamento		NEMA 23
Angulo step de base		1.8°±0.09°
Corrente bipolar	Α	4
Resistencia	Ω	0.48
Indutancia	mH	2.2
Torque de retenção bipolar	Nm	1.65
Inercia do rotor	kgmm ²	36
Aceleração teorica	rad ⋅ s ⁻²	45800
Back e.m.f.	V/krpm	31
Massa	kg	1
Grau de proteção		IP40
Codigo acionamento 24VDC		37D1221000
Codigo acionamento 48÷75VDC		37D1332000
-		

Motor de PASSO cod. 37M1120001 + Acionamento cod. 37D1332000 (24-48-75VDC)


Torque do motor [Nm] 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 n° giros motor [1/min]

___ 37M1120001 + 37D1332000 (24VDC) 37M1120001 + 37D1332000 (75VDC)

--- 37M1120001 + 37D1332000 (48VDC)

Motor de PASSO cod. 37M1430000 + Acionamento cod. 37D1332000 (48÷75VDC)

Torque do motor [Nm]




____ 37M1430000 + 37D1332000 (48VDC)

--- 37M1430000 + 37D1332000 (75VDC)

Motor de PASSO cod. **37M1440000** + Acionamento cod. **37D1332000** (48÷75VDC); Motor de PASSO cod. **37M1440000** + Acionamento cod. **37D1442000** (140VDC)

Torque do motor [Nm]



37M1440000 + 37D1332000 (48VDC)
37M1440000 + 37D1332000 (75VDC)
37M1440000 + 37D1442000 (140VDC)

DADOS TECNICOS DO MOTOR		
Codigo do motor		37M1120001
Tipo do motor		de PASSO
Torque de selo (com motor parado)	Nm	1.2
Flange de acoplamento		NEMA 23
Angulo step de base		1.8°±0.09°
Corrente bipolar	A	5.6
Resistencia	Ω	0.3
Indutancia	mH	0.85
Torque de retenção bipolar	Nm	1.65
Inercia do rotor	kgmm ²	36
Aceleração teorica	rad · s ⁻²	45800
Back e.m.f.	V/krpm	23
Massa	kg	1
Grau de proteção	_	IP43
Codigo acionamento 24÷75VDC		37D1332000
· ·		


DADOS TECNICOS DO MOTOR			
Codigo do motor		37M1430000	
Tipo do motor		de PASSO	
Torque de selo (com motor parado)	Nm	2.4	
Flange de acoplamento		NEMA 34	
Angulo step de base		1.8°±0.09°	
Corrente bipolar	Α	6	
Resistencia	Ω	0.3	
Indutancia	mH	1.65	
Torque de retenção bipolar	Nm	3	
Inercia do rotor	kgmm ²	145	
Aceleração teorica	rad · s ⁻²	20600	
Back e.m.f.	V/krpm	50	
Massa	kg	1.5	
Grau de proteção		IP43	
Codigo acionamento 48÷75VDC		37D1332000	
-			

Codigo do motor		37M1440000
Tipo do motor		de PASSO
Torque de selo (com motor parado)	Nm	4.2
Flange de acoplamento		NEMA 34
Angulo step de base		1.8°±0.09°
Corrente bipolar	A	6
Resistencia	Ω	0.35
Indutancia	mH	2.7
Torque de retenção bipolar	Nm	5.6
Inercia do rotor	kgmm ²	290
Aceleração teorica	rad · s-2	19300
Back e.m.f.	V/krpm	93
Massa	kg	2.5
Grau de proteção		IP43
Grau de proteção Codigo acionamento 48÷75VDC		37D1332000
Codigo acionamento 140VDC		37D1442000
-		



Motor de PASSO cod. 37M1450000 + acionamento cod. 37D1332000 (48÷75VCC); Motor de PASSO cod. 37M1450000 + acionamento cod. 37D1442000 (140VCC)

Torque	do	motor	[Nm]	




____ 37M1450000 + 37D1332000 (48VDC) 37M1450000 + 37D1442000 (140VDC)

--- 37M1450000 + 37D1332000 (75VDC)

	37M1450000
	de PASSO
Nm	6.7
	NEMA 34
	1.8°±0.09°
A	6
Ω	0.46
mH	3.8
Nm	9.2
kgmm²	450
rad · s ⁻²	20500
V/krpm	161
kg	4
	UL, CSA, CE, RoHS
	250VAC (350VDC)
	IP43 - F
	37D1332000
	37D1442000
	A Ω mH Nm kgmm² rad·s²² V/krpm

CURVAS DE SOBRECARGAS PARA MOTORES ELETRICOS BRUSHLESS

O torque utilizado pode ser superior ao torque nominal entre os limites de tempo indicados neste diagrama. Não superar portanto nunca o torque maximo.




CURVAS DE TORQUE/CARACTERISTICAS TECNICAS DOS MOTORES ELETRICOS BRUSHLESS

Os grafcos mostram o torque fornecido pelo motor ao variar a velocidade (giros/minuto). Para cada diagrama são identificadas duas curvas distintas:

- curva de TORQUE NOMINAL: indica o torque nominal fornecido pelo motor com um "duty cycle" igual a 100%
- curva de TORQUE MAXIMO: indica o fornecido pelol motor com um "duty cycle" inferior a 100%

Motor BRUSHLESS cod. 37M2200000 + Acionamento cod. 37D2200000 (200W)

Torque do motor [Nm]




____ torque nominal 37M2200000 + 37D2200000 (200W)

-- - torque max. 37M2200000 + 37D2200000 (200W)

DADOS TECNICOS DO MOTOR		
Codigo do motor		37M2200000
Tipo do motor		BRUSHLESS
Torque nominal	Nm	0.64
Flange de acoplamento (quadrada)	mm	60
Potencia nominal	W	200
Velocidade nominal	rpm	3000
Velocidade maxima	rpm	6000
Torque de stall	Nm	0.686
Torque maximo	Nm	2.2
Inercia	kgmm ²	21.9
Encoder	imp./giro	131072 (17 bit)
Massa	kg	0.84
Grau de proteção		IP65
Codigo do acionamento		37D2200000
Codigo cabo ligação motor-acionamento		37C2130000
3 metros serie R (instalação fixa)		
Codigo cabo encoder motor-acionamento		37C2230000
3 metros serie R (instalação fixa)		
Codigo cabo ligação motor-acionamento		37C2150000
5 metros serie R (instalação fixa)		
Codigo cabo encoder motor-acionamento		37C2250000
5 metros serie R (instalação fixa)		
, , ,		

Motor BRUSHLESS cod. 37M2220000 + acionamento cod. 37D2400000 (400W)

Torque do motor [Nm]




____ torque nominal 37M2220000 + 37D2400000 (400W)

_ _ _ torque max. 37M2220000 + 37D2400000 (400W)

DADOS TECNICOS DO MOTOR		
		2711000000
Codigo do motor		37M2220000
Tipo do motor		BRUSHLESS
Torque nominal	Nm	1.27
Flange de acoplamento (quadrada)	mm	60
Potencia nominal	W	400
Velocidade nominal	rpm	3000
Velocidade maxima	rpm	6000
Torque de stall	Nm	1.37
Torque maximo	Nm	4.8
Inercia	kgmm ²	41.2
Encoder	imp./giro	131072 (17 bit)
Massa	kg	1.3
Grau de proteção		IP65
Codigo do acionamento		37D2400000
Codigo cabo ligação motor-acionamento		37C2130000
3 metros serie R (instalação fixa)		
Codigo cabo encoder motor-acionamento		37C2230000
3 metros serie R (instalação fixa)		
Codigo cabo ligação motor-acionamento		37C2150000
5 metros serie R (instalação fixa)		
Codigo cabo encoder motor-acionamento		37C2150000
5 metros serie R (instalação fixa)		

Motor BRUSHLESS cod. 37M2330000 + acionamento cod. 37D2400000 (750W)

Torque do motor [Nm]



____ torque nominal 37M2330000 + 37D2400000 (750W)

_ _ _ torque max. 37M2330000 + 37D2400000 (750W)

Codigo do motor		37M2330000
Tipo do motor		BRUSHLESS
Torque nominal	Nm	2.39
Flange de acoplamento (quadrada)	mm	80
Potencia nominal	W	750
Velocidade nominal	rpm	3000
Velocidade maxima	rpm	6000
Torque de stall	Nm	2.55
Torque maximo	Nm	7.1
Inercia	kgmm²	182
Encoder	imp./giro	131072 (17 bit)
Massa	kg	1.3
Grau de proteção		IP65
Codigo do acionamento		37D2400000
Codigo cabo ligação motor-acionamento 3 metros serie R (instalação fixa)		37C2130000
Codigo cabo encoder motor-acionamento		37C2230000
3 metros serie R (instalação fixa)		
Codigo cabo ligação motor-acionamento		37C2150000
5 metros serie R (instalação fixa)		
Codigo cabo encoder motor-acionamento		37C2250000
5 metros serie R (instalação fixa)		


NOTAS




CURVAS CARGAS AXIAIS EM FUNÇÃO DA VELOCIDADE (CILINDRO COMPLETO COM MOTOR E ACIONAMENTO)


N.B.: Os valores de carga obtidos, tem já em conta o rendimento do sistema.


Ø 32 com fuso passo 4, motorização de PASSO







Ø 32 com fuso passo 12.7, motorização de PASSO






Ø 50 com fuso passo 5, motorização de PASSO





Ø 50 com fuso passo 10, motorização de PASSO









Ø 50 com fuso passo 16, motorização de PASSO


Carga axial [N]





Ø 63 com fuso passo 5, motorização de PASSO


Carga axial [N]









Ø 63 com fuso passo 10, motorização de PASSO




Ø 63 com fuso passo 20, motorização de PASSO




Ø 32 com fuso passo 4, motorização BRUSHLESS






Ø 32 com fuso passo 12.7, motorização BRUSHLESS


Carga axial [N]






Ø 50 com fuso passo 5, motorização BRUSHLESS


Carga axial [N]






Ø 50 com fuso passo 10, motorização BRUSHLESS

Carga axial [N]








torque max. 37M2330000

+ 37D2400000 (750W)

Ø 50 com fuso passo 16, motorização BRUSHLESS






torque nominal 37M2220000 + 37D2400000 (400W) torque nominal 37M2330000 + 37D2400000 (750W) torque max. 37M2220000 + 37D2400000 (400W)

Ø 63 com fuso passo 5, motorização BRUSHLESS


Carga axial [N]



torque nominal 37M2330000 + 37D2400000 (750W) torque max. 37M2330000 + 37D2400000 (750W)


Ø 63 com fuso passo 10, motorização BRUSHLESS

Carga axial [N]




Ø 63 com fuso passo 20, motorização BRUSHLESS


Carga axial [N]




torque nominal 37M2330000 + 37D2400000 (750W) torque max. 37M2330000 + 37D2400000 (750W)


DIMENSÕES MOTORES ELETRICOS









Tipo do motor	Codigo do motor	Torque do motor [Nm]	Flange de acoplamento	ød 0/-0.013	øD ±0.025	Н	L min	L1 ±0.8	L2 ±0.5	L3 ±0.25	L4 ±0.25	RT +0.5/0	W ±0.5	W1 ±0.13	W3 max	W4 ±0.5
de PASSO	37M1110000	0.8	NEMA 23	6.35	38.1	7	305	53.8	20.6	5	1.5	4.5	56	47.14	26	39
	37M1120000	1.2	NEMA 23	6.35	38.1	7	305	75.8	20.6	5	1.5	4.5	56	47.14	26	39
	37M1120001	1.2	NEMA 23	6.35	38.1	10	305	75.8	20.6	5	1.5	4.5	56	47.14	39	39









Tipo do motor	Codigo do motor	Torque do motor [Nm]	Flange de acoplamento	ød 0/-0.018	øD ±0.025	Н	L min	L1	L2 ±0.5	L3 ±0.50	L4 ±0.25	RT +0.5/0	W ±0.5	W1 ±0.2	W3	W4 ±0.5
de PASSO	37M1430000	2.4	NEMA 34	9.525	73.025	10	305	62	30	4.8	1.5	5.4	82.5	69.6	37	85.8
	37M1440000	4.2	NEMA 34	12	73.025	10	305	92.2	30	4.8	1.5	5.4	82.5	69.6	37	85.8





Tipo do motor	Codigo do motor	Torque do motor [Nm]	Flange de acoplamento	ød 0/-0.018	øD ±0.025	H	L min	L1 ±1	L2 ±0.5	L3 ±0.50	L4 ±0.25	L5	RT +0.2	W ±0.5	W1 ±0.25	W3 max
DE PASSO	37M1450000	6.7	NEMA 34	14	73.025	12	305	127	30	8	1.5	50	5.6	85.5	69.6	27



Tipo do motor	Codigo do motor	Torque do	Flange de	ød	øD	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	RT	W	W1
		motor [Nm]	acoplamento	0/-0.011	h7		±1	±1							
BRUSHLESS	37M2200000	0.64	60	14	50	44.6	69.5	30	6	3	55	58	5.5	60	49.5
	37M2220000	1.27	60	14	50	44.6	95.5	30	6	3	55	58	5.5	60	49.5
	37M2330000	2.39	80	16	70	54.4	107.3	40	8	3	55	58	6.6	80	63.6

TABELA DAS CORRESPONDENCIAS DOS CODIGOS METAL WORK E MOTORES SANYO DENKI

Codigo Metal Work	Descrição
37M1110000	Motor de P ASSO 103-H7123-1749
37M1120000	Motor de PASSO 103-H7126-1740
37M1120001	Motor de PASSO 103-H7126-6640
37M1430000	Motor de PASSO 103-H8221-6241
37M1440000	Motor de PASSO 103-H8222-6340
37M1450000	Motor de PASSO SM-2863-5255
37M2200000	Motor BRUSHLESS R2AA06020F
37M2220000	Motor BRUSHLESS R2AA06040F
37M2330000	Motor BRUSHLESS R2AA08075F

ACIONAMENTOS PARA MOTORES DE PASSO


ACIONAMENTO 4.4A - 45VCC PARA MOTORES DE PASSO, CODIGO 37D1221000


É o 37D1221000 um acionamento chopper do tipo bipolar ministep, produzido pela RTA srl, com interface STEP&DIREÇAO adequado para pilotagem de motores de PASSO de media-baixa potencia com duas fases com quatro, seis, oito fios. É caracterizado por uma faixa de tensão de alimentação até 45VCC É constituido de uma placa open-frame e é dotado de conectores tipo parafuso, distintos entre logica e potencia. em grau de comandar motores de PASSO com corrente nominal até 4.4A, é a escolha perfeita para aplicações de media-baixa potencia com motores de tamanho pequeno.



	37D1221000
	Placa
mm	92 x 85 x 23
	por parafusos
	NAO
	Step e direção
VDC	24 - 45
Α	2.6 - 4.4
	8
imp./giro	400, 800, 1600, 3200
	SIM (50%)
	Pull-UP ou Pull-Down configurável
	Proteção de minima e maxima tensão.
	Proteção contra curto circuito nas saidas do motor.
	Proteção térmica.
	Circuito eletronico de amortecimento para o maximo controle de ruidos e vibrações.
	37M1110000; 37M1120000
	VDC A

DIMENSÕES E ESQUEMA ELETRICO







ACIONAMENTO 6A - 75VDC PARA MOTORES DE PASSO, CODICE 37D1332000


É um acionamento chopper do tipo bipolar ministep, produzido pela RTA srl, com interface STEP&DIREÇAO adequado para pilotagem de motores de PASSO de media-alta potencia com duas fases, com quatro, seis, ou oito fos.


É caracterizado para uma faixa de tenão de alimentação até 75 VCC, de dimensões pequenas e grande fexibilidade de utilização. É constituido de uma placa alojada em uma caixa metalica, e é dotado de conectores tipo pafasusos estraíveis distintos entre logica e potencia. Está em grau de comandar motores de PASSO com corrente nominal até 6A, é a escolha certa para aplicações de media potencia com motores de tamanho pequeno e medio.



DADOS TECNICOS ACIONAMENTO		
Codigo do acionamento		37D1332000
Acionamento para motores de PASSO tipo		Caixa metalica
Dimensões	mm	110 x 108 x 34
Conectores		por parafusos estraiveis
Alimentador a bordo		NAO
Comando		Step e direção
Faixa de tensões de funcionamento	VDC	24 - 75
Faixa de corrente	Α	1.9 - 6
Valores de corrente selecionaveis mediante dip- switch		8
Valores de impulsos/giros selecionaveis por dip- switch	imp./giro	400, 500, 800, 1000, 1600, 2000, 3200, 4000
Redução automatica de corrente com motor parado		SIM (50%)
Tipo de entrada		Optoisolados
Proteção		Proteção de minima e maxima tensão.
		Proteção contra curto circuito nas saidas do motor.
		Proteção térmica.
		Circuito eletronico de amortecimento para o maximo controle de ruidos e vibrações.
Adequado para motores codigo		37M1120000; 37M1120001; 37M1430000; 37M1440000; 37M1450000
·		

DIMENSÕES E ESQUEMA ELETRICO





ACIONAMENTO 6A - 140VCC PARA MOTORES DE PASSO, CODIGO 37D1442000


É um acionamento chopper do tipo bipolar ministep, produzido pela RT A srl, com interface STEP&DIREÇAO adequado para pilotagem de motores de PASSO de media-alta potencia com duas fases, com quatro, seis, ou oito fios.


É caracterizado para uma faixa de tensão de alimentação até 140 VCC, de dimensões pequenas e grande fexibilidade de utilização. É constituido de uma placa alojada em uma caixa metalica, não necessita de ventilação externa e é dotado de conectores tipo parafusos estraíveis distintos entre logica e potencia. Está em grau de comandar motores de PASSO com corrente nominal até 6A, é a escolha perfeita para aplicações de media potencia onde seja necessario uma alimentação em corrente contínua CC.



Codigo do acionamento		37D1442000
Acionamento para motores de PASSO tipo		Caixa metalica
Dimensões	mm	152 x 129 x 46
Conectores		por parafusos estraiveis
Alimentador a bordo		NAO
Comando		Step e direção
Faixa de tensões de funcionamento	VDC	77 - 140
Faixa de corrente	Α	1.9 - 6
Valores de corrente selecionaveis mediante dip-switch		8
Valores de impulsos/giros selecionaveis por dip- switch	imp./giro	400, 500, 800, 1000, 1600, 2000, 3200, 4000
Redução automatica de corrente com motor parado		SIM (50%)
Tipo de entrada		Optoisolados
Proteção		Proteção de minima e maxima tensão.
		Proteção contra curto circuito nas saidas do motor.
		Proteção térmica.
		Circuito eletronico de amortecimento para o maximo controle de ruidos e vibrações.
Adequado para motores codigo		37M1440000; 37M1450000
•		

DIMENSÕES E ESQUEMA ELETRICO





ACIONAMENTOS PARA MOTORES BRUSHLESS(Servomotor)



ACIONAMENTO 15A PARA MOTORES BRUSHLESS, CODIGO 37D2200000

É um acionamento adequado para pilotagem de motores BRUSHLESS,

produzido pela RTA srl. É caracterizado por dimensões pequenas e grande flexibilidade de utilização. É constituido de uma placa alojada em uma caixa metalica, é dotado de conectores com parafusos estraíveis para a potencia,e conectores tipo Plug para a lógica. Em grau de comandar motores BRUSCHLESS com corrente nominal até 15A.



DADOS TECNICOS ACIONAMENTO	
Codigo do acionamento	37D2200000
Acionamento para motores BRUSHLESS tipo	Caixa metalica
Dimensões mm	45 x 168 x 130
Conectores de alimentação e potencia do motor	de parafusos estraiveis
Conectores para encoder e sinais	tipo plug 3M
Corrente MAX A	15
Etapa de saida do motor	IGBT, controle PWM, corrente senoidal
Tensão de alimentação de potencia	Monofasico o trifasico (configuravel pelo usuário) de 200VCA a 230VCA (+10%, -15%) 50/60 Hz (± 3 Hz)
Tensão de alimentação da lógica	Monofasico de 200VCA a 230VCA (+10%, -15%) 50/60 Hz (± 3 Hz)
Comando	Com sinal analógico (proporcional à Velocidade ou Torque).
	Por trem de impulsos (clock + direção; forward + backward pulse; 90° phase difference)
	8 entradas e 8 saidas confguráveis pelo usuário.
Auto-tuning	Sim
Interface de comunicação	RS232 para programação e monitoração atraves de personal computer
Proteção	Integradas contra sobrecargas, extra-tensão na entrada
	fltros integrados para a supressão de frequencias de resonancias proprias do sistema.
Standards	CE, UL e CSA.
Outras carateristicas	Display de 5 cifras e teclado de programação.
	Sistema integrado em malha fechada com modalidade de controle de Posição, Velocidade e Torque.
	Possibilidade de "mudar em tempo real": posição + velocidade; posição + torque; velocidade + torque.
	Circuito automatico de frenagem dinâmica na condição de alarme ou power-off.
	Conector para resistencia de frenagem externa (opcional).
	Software de configuração e controle (opcional).
Codigo do cabo de ligação de motor-acionamento de 3 metros	37C2130000
serie R (instalação fixa)	
Codigo do cabo do encoder de motor-acionamento de 3 metros	37C2230000
serie R (instalação fixa)	V. 4224444
Codigo do cabo de ligação de motor-acionamento de 5 metros	37C2150000
serie R (instalação fixa)	
Codigo do cabo do encoder de motor-acionamento de 5 metros	37C2250000
serie R (instalação fixa)	
Adequado para motores codigos	37M2200000
, ,	

ACIONAMENTO 30A PARA MOTORES BRUSHLESS, CODIGOS 37D2400000

É um acionamento adequado para pilotagem dos motores BRUSHLESS, produzido pela RTA srl. É caracterizado por dimenções pequenas e grande flexibilidade de utilização.

É caracterizado por dimenções pequenas e grande flexibilidade de utilização. É constituido de uma placa alojada em uma caixa metalica, é dotado de conectores com parafusos estraíveis para a potencia,e conectores tipo Plug para a lógica. Em grau de comandar motores BRUSHLESS com corrente nominal até 30A.

Com o software R-Set up (opcional) é possivel configurar e controlar tudos os parâmetros do sistema.




DADOS TECNICOS ACIONAMENTO	
Codigo do acionamento	37D2400000
Acionamento para motores BRUSHLESS tipo	Caixa metalica
Dimensões mm	50 x 168 x 130
Conectores de alimentação e potencia do motor	de parafusos estraíveis
Conectores para encoder e sinais	tipo Plug da 3M
Corrente MAX A	30
Etapa de saida do motor	IGBT, controle PWM, corrente senoidal
Tensão de alimentação de potencia	Monofasico o trifasico (configuravel pelo usuário) de 200VCA a 230VCA (+10%, -15%) 50/60 Hz (± 3 H
Tensão de alimentação da lógica	Monofasico de 200VCA a 230VCA (+10%, -15%) 50/60 Hz (± 3 Hz)
Comando	Com sinal analógico (proporcional à Velocidade ou Torque).
- Communication of the Communi	Por trem de impulsos (clock + direção; forward + backward pulse; 90° phase difference)
	8 entradas e 8 saidas configuráveis pelo usuário.
Auto-tuning	Sim
Interface de comunicação	RS232 para programação e monitoração atraves de personal computer
Proteção	Integradas contra sobrecargas, extra-tensão na entrada
Troieção	filtros integrados para a supressão de frequencias de resonancias proprias do sistema.
Standards	CE. UL e CSA.
Outras carateristicas	Display de 5 cifras e teclado de programação.
Coll da Cal diel islicas	Sistema integrado em malha fechada com modalidade de controle de Posição, Velocidade e Torque.
	Possibilidade de "mudar em tempo real": posição + velocidade; posição + torque; velocidade + torq
	Circuito automatico de frenagem dinâmica na condição de alarme ou power-off.
	Conector para resistencia de frenagem externa (opcional).
	Software de configuração e controle (opcional).
Codigo do cabo de ligação de motor-acionamento de 3 metros	37C2130000
serie R (instalação fixa)	3/C2130000
Codigo do cabo do encoder de motor-acionamento de 3 metros	37C2230000
serie R (instalação fixa)	3/C2230000
Codigo do cabo de ligação de motor-acionamento de 5 metros	37C2150000
	3/C2130000
serie R (instalação fixa)	27000000
Codigo do cabo do encoder de motor-acionamento de 5 metros	37C2250000
serie R (instalação fixa)	27110000000 27110220000
Adequado para motores codigos	37M2220000; 37M2330000



ESQUEMA DAS CONEXÕES ELETRICAS PARA ACIONAMENTO DE MOTORES BRUSHLESS

- ① DISPLAY COM 5 CIFRAS e TECLAS DE PROGRAMAÇO: para visualizar e modificar os parametros e monitorar em tempo real o funcionamento do sistema.
- ② CONECTOR PC: configurações e monitor atraves do personal computer via RS232 (fornecido com o kit software de configuração)
- ③ CONECTOR ALIMENTAÇÃO: 230VCA, monofasico e trifasico (configuravel pelo usuário). Incluso no fornecimento Seção de alimentação separadas por eletronica logica/sinal e de potencia.
 - Circuitos de proteção integrados contra sobrecargas, extra-tensões na entrada.
- 4 CONECTOR SINAIS: comando com trem de impulsos (clock + direção; forward + backward pulse; 90° phase difference) ou com sinal analogico (proporcional à Velocidade ou Torque) 8 entradas e 8 saidas configuraveis pelo usuario. Incluso no fornecimento.
- (5) CONECTOR: para resistencia de frenagem externa (opcional)
- CONECTOR ENCODER: compativel com cada tipo de encoder Sanyo Denki
- ⑦ CONECTOR POTENCIA MOTOR
- **8 LIGAÇÃO A TERRA**

Para manual de instruções conecte-se ao www.metalwork.it



(6) CABO ENCONDER




Codigo Descrição
37C2230000 Cabo lig. motor enconder 3 m serie R
37C2250000 Cabo lig. motor enconder 5 m serie R

(7) CABO POTENCIA MOTOR



Codigo Descrição Cabo lig. motor acionam. 3 m serie R 37C2150000 Cabo lig. motor acionam. 5 m serie R

RESISTENCIA DE FRENAGEM EXTERNA



Codigo	Descrição
37D2R00000	Resist. de frenagem 220W 50 Ω para RS1A03

Em particulares condições de utilização como, por exemplo, desacelerações bruscas com elevada carga inercial, pode ser necessario dissipar externamente a energia inversa gerada pelo motor. Tal necessidade é asinalada pelo acionamento, graças a um alarme específico. A energia em excesso é dissipada externamente atraves de uma resistencia de frenagem.

TABELA DAS CORRESPONDENCIAS DOS CODIGOS METAL WORK AOS ACIONAMENTOS RTA E SANYO DENKI

Codigo Metal Work	Descrição		
37D1221000	RTA CSD04V	4.4	4 24 ÷ 45VDC
37D1332000	RTA NDC96 (tipo box)	6A	24 ÷ 75VDC
37D1442000	RTA PLUS A4	6A	77 ÷ 140VDC
37D1220000	SANYO DENKI RS1A01		
37D1240000	SANYO DENKI RS1A03		

KIT SOFTWARE DE CONFIGURAÇÃO + CABO DE LIGAÇÃO AO PC

R - SETUP SOFTWARE CODIGO 37D2S00000

O software de comunicação R - Setup consente a parametrização e o controle completo do sistema em cada sua função.

O acesso à configuração dos parâmetros pode-se fazer em três níveis: basic level, standard level, advanced level.

O software compreende uma descrição acurada de cada parâmetro. Alem da parametrização R - Setup software permite analizar acuradamente o funcionamento do sistema, atraves das seguintes funções:

- Monitor Display: visualiza em tempo real todas as informações relativas à utilização do sistema.
- Trace Operation: trata-se de um completo osciloscópio dotado de 4 canais analogicos e de 4 canais digitais. É possivel salvar e emprimir as faixas e configurações.
- System Analisis: permite estudar-se a resposta em frequencia do sistema de modo a evidenciar e corrigir eventuais fenomenos de resonancia da mecanica.


São tambem disponiveis as modalidades JOG em velocidade (Jogging Operation) e na posição (Operation Pulse Feed Jogging).





GRAPHIC MONITOR

Graças a função integrada do osciloscopio, é possivel visualizar na tela do PC o andamento no tempo de algum importante parâmetro do sistema, tal qual a velocidade e torque utilizado. É possivel carregir e salvar os dados em formato compativel com Excel. A base dos tempos é selecionável de 10 ms a 2 s. Os simples valores adqueridos e visualizados podem ser lidos atraves do uso do cursor.



NOTAS



CHAVE DE CODIFICAÇÃO CILINDRO SIMPLES

CIL	37	1	0	32	0100	1	5
	TIPO			DIÂMETRO	CURSO	PASSO DO FUSO	VERSÃO
	37 Atuador eletrico	1 Cilindro eletrico ISO 15552	0 STD	32 50 63		1 fuso passo 4 2 fuso passo 5 4 fuso passo 10 5 fuso passo 12.7 6 fuso passo 20	5 sem antirotação IP40 6 com antirotação IP40 7 sem antirotação IP55/IP65 8 com antirotação IP55/IP65


CHAVE DE CODIGOS CILINDRO ELETRICO COMPLETO COM MOTOR

CIL	37	1	0	32	0100	1	1	1	1	1	0
	TIPO			DIAM	CURSO	PASSO DO FUSO	VIRSÃO		MOTORIZ	AÇÃO	
	37 Atuador eletrico	1 Cilindro eletrico ISO 15552	0 STD	32 50 63		1 fuso passo 4 2 fuso passo 5 4 fuso passo 10 5 fuso passo 12.7 6 fuso passo 16 7 fuso passo 20	 1 em linha sem antirotação IP40 2 em linha com antirotação IP40 3 em linha sem antirotação IP55/IP65 4 em linha com antirotação IP55/IP65 5 paralelo sem antirotação IP40 6 paralelo com antirotação IP40 7 paralelo sem antirotação IP55/IP65 8 paralelo com antirotação IP55/IP65 8 paralelo com antirotação IP55/IP65 	1 Motor de PASSO2 Motor BRUSHLESS	1 Flange NEMA 23 2 Flange 60 3 Flange 80 4 Flange NEMA 34	 Torque 0.64 Nm Torque 0.8 Nm Torque 1.2÷1.3 Nm Torque 2.2÷2.4 Nm Torque 4.2 Nm Torque 6.7 Nm 	O Base I n° giros maior

- versão disponivel para todas as motorizações de PASSO e BRUSHLESS, todos os tamanhos
 versão IP55 disponivel para as motorizações de PASSO,e para tamanho 50 e 63; versão IP65 disponivel para as motorizações BRUSHLESS, todos os tamanhos

ACESSORIOS PARA CILINDROS ELETRICOS SERIE ELEKTRO ISO 15552: FIXAÇÕES






Codigo	Ø	Ø AB	AH	AO	AT	AU	TR	E	XA	SA	Peso [g]
W0950322001	32	7	32	11	4	24	32	45	234	232	76
W0950502001	50	9	45	15	4	32	45	45	287	282	162
W0950632001	63	9	50	15	6	32	50	75	314	309	266

Nota: 1 peça por embalagem completa com 2 parafusos


ARTICULAÇÃO TRAS. FEMEA - MOD. B



Codigo	Ø	UB	CB	FL	øCD	XD	MR	L	Peso [g]
W0950322003	32	45	26	22	10	232	10	12	116
W0950502003	50	60	32	27	12	282	12	15	252
W0950632003	63	70	40	32	16	314	16	20	394

Nota: fornecida completa com 4 parafuosos,4 arruelas, 2 seeger e 1 pfino


ARTICULAÇÃO TRAS. MACHO - MOD. BA



Codigo	Ø	EW	FL	MR	øCD	L	XD	Peso [g]	
W0950322004	32	26	22	11	10	12	232	94	
W0950502004	50	32	27	13	12	15	282	220	
W0950632004	63	40	32	17	16	20	314	316	

Nota: fornecida completa com 4 parafusos e 4 arruelas


ARTICULAÇÃO TRAS. MACHO C/ESFERA - MOD. BAS



Codigo	Ø	DL	MS	L	XN	øCX	EX	Peso [g]
W0950322006	32	22	16	12	232	10	14	106
W0950502006	50	27	19	15	282	12	16	236
W0950632006	63	32	24	20	314	16	21	336

Nota: fornecida completa com 4 parafusos e 4 arruelas

SUPORTE MACHO "CETOP" - MOD. GL




Codigo	Ø	Α	В	C	D	Ε	F	G	Н	ı	L	M	N	Peso [g]
W0950322008	32	26	19	7	10	25	20	32	37	41	18	8	10	96
W0950502008	50	32	26	9	12	32	32	45	54	52	25	10	12	212
W0950632008	63	40	33	11	16	40	50	63	75	63	32	12	15	440

Nota: fornecida completa com 4 parafusos e 4 arruelas




SUPORTE MACHO P/ARTIC.TRAS.FEMEA - MOD. GS



Codigo	Ø	В	С	D	Е	G	J	L	М	N	Peso [g]
W0950322108	32	25.5	32.5	45	7	32	11	10	10	10	106
W0950502108	50	31.5	46.5	65	9	45	13	12	12	12	252
W0950632108	63	39.5	56.5	75	9	50	17	12	16	15	350


Nota: fornecido completo com 4 parafusos e 4 arruelas


SUP. MACHO ISO 15552 P/ART.TRAS.FEM. MOD. AB7



Codigo	Ø	EM	В	ØHB	ØCK	TE	RA	PH	UR	UL	L	М	EA	P	Q
W0950322017	32	26	20	6.6	10	38	18	32	31	51	3	8	10	21	3
W0950502017	50	32	26	9	12	50	30	45	45	65	3	12	16	21	3
W0950632017	63	40	30	9	16	52	35	50	50	67	2	12	16	21	3

FLANGE DIANTEIRA - MOD. C






Codigo	Ø	TF	UF	E	MF	R	øFB	W	Peso [g]
W0950322002	32	64	80	50	10	32	7	16	246
W0950502002	50	90	110	65	12	45	9	25	522
W0950632002	63	100	120	75	12	50	9	25	670

Nota: fornecida completa com 4 parafusos


PORCA PARA HASTE - MOD. S



Codigo	Ø	F	Н	CH	Peso [g]	
0950322010	32	M10x1.25	6	17	6	
0950502010	50	M16x1.5	8	24	20	
0950502010	63	M16x1.5	8	24	20	

Nota: 1 peça por embalagem


GARFO - MOD. GK-M



Codigo	Ø	øΜ	С	В	Α	L	F	D	N	Peso [g]
W0950322020	32	10	20	10	20	52	40	M10x1.25	26	92
W0950502020	50	16	32	16	32	83	64	M16x1.5	40	340
W0950502020	63	16	32	16	32	83	64	M16x1.5	40	340

Nota: 1 peça para embalagem


TERMINAL ESFERICO ROTULAR MOD. GA-M



Codigo Ø ø	øM C	B1	В	Α	L	F	D	øG	CH	øG1	Peso [g]
W0950322025 32	10 15	10.5	14	28	57	43	M10x1.25	15	17	19	78
W0950502025 50	16 22	15	21	42	85	64	M16x1.5	22	22	22	226
W0950502025 63	16 22	15	21	42	85	64	M16x1.5	22	22	22	226

Nota: 1 peça por embalagem


JUNTA FLEXÍVEL AUTO ALINHADORA MOD. GA-K



Codigo	Ø	Α	В	С	D	øF	øΕ	SW ₁	SW ₂	SW ₃	SW ₄	SW ₅	Peso [g]
W0950322030	32	M10x1.25	20	20	71	22	4	12	30	30	19	17	216
W0950502030	50	M16x1.5	32	32	103	32	4	20	41	41	30	24	620
W0950502030	63	M16x1.5	32	32	103	32	4	20	41	41	30	24	620

Nota: 1 peça por embalagem


MUNHÃO INTERMEDIARIO(deslocável) - MOD. EN



X _(max)											
Codigo	Ø	X (min)	EM LINHA	PARALELO	TM	TL	TD _{e9}	TK	UW	Peso [g]	
0950322107	32	63	123	*	50	12	12	22	65	170	
0950502107	50	83	148	*	75	16	16	28	95	580	
0950632107	63	88	163	*	90	20	20	36	105	950	

* Compativel com o comprimento do motor Nota: fornecido completo com 4 parafusos e 2 pinos


MANCAL P/ MUNHÃO EN - MOD. EL



Codigo	Ø	Α	A_{l}	В	C	C_1	D_1	D_2	D	E	Н	øL	Peso [g]
W0950322009	32	46	32	18	30	15	11	7	12	6.5	10.5	22	162
W0950402009	50	55	36	21	36	18	15	9	16	8.5	12	28	278
W0950632009	63	65	42	23	40	20	18	11	20	10.5	13	35	414

Nota: fornecido completo com 4 parafusos

BICO PARA ENGRAXAR



Codigo	Ø	Х
0950327108	32	12
0950507108	50	19.3
0050637108	63	23.6

Nota: 1 peça por embalagem

GRAXA



Codigo	Descrição	Peso [g]
9910506	Tubo graxa RHEOLUBE 363 AX1	400

ACESSORIOS PARA CILINDROS ELETRICOS SERIE ELEKTRO ISO 15552: UNIDADE DE GUIA



As unidades de guia serie DH-DM garantem uma otima guia e alinhamento e efeito antirotação do cilindro eletrico a ela ligado; as unidades de quia são utilizaveis singularmente ou combinadas para realizar unidade de manipulação completa: em tal caso é possivel fixar as unidades de guia utilizando as fixações tipo "A" e "C" (cantoneiras e flanges). As unidades de guia são acoplaveis com os cilindros eletricos serie

ELEKTRO ISO 15552


Estão disponiveis as versões:

PERFIL H (GDH)*: para cargas elevadas PERFIL H (GDM)**: para altas velocidades

CURSOS STANDARD: 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 320 - 400 - 500

NOTA: As unidades de guia são usadas exclusivamente com cilindros na versão "antirotação".


- Buchas em bronze
- ** Buchas de esferas recirculantes



COMPONENTES									
SERIE GDH	Corpo:	liga de aluminio							
	Bocha de guia:	bronze sinterizado autolubrificante e vedações raspa óleo							
	Haste:	aço cromado e retificado							
SERIE GDM	Corpo:	liga de aluminio							
	Bucha de guia:	rolamento linear de esferas e vedações raspa óleo							
	Haste:	aço temperado e cromado							


Ø	Peso [g] Curso = 0	Peso [g] cada mm
	Curso = 0	cada mm
32	1200	1.76
50	3300	4.9
63	4750	4.9


GRAFICO DAS CARGAS




PESOS

DIMENSÕES TIPO GDH-GDM







VISTA X-Y

Ø	Α	A_1	В	B_1	C	C_1	CH	D ^{H7}	E	\mathbf{E}_2	E_3	F	F ₁	F_2^{H7}	G	Н	I	L	М	N	0	ØS	U
32	49	45	97	90	125	12	13	6	32.5	78	61	M6	6.5	6	18	31	74	177	47	17	4.3	12	76
50	69	63	137	130	148	15	22	6	46.5	100	85	M8	8.5	6	24	45	104	205	63	26	18.5	20	78
63	85	79	152	145	182	15	22	6	56.5	105	100	M8	8.5	6	24	45	119	237	62	26	15.3	20	111

CODIGOS PARA PEDIDOS UNIDADE DE GUIA


ersão	Codigo	Diâmetro	Sigla
eslizamento sobre bronzinas (GDH)	W 0700322	32	UNIT MW DH 032
	W 0700502	50	UNIT MW DH 050
	W 0700632	63	UNIT MW DH 063
	Nota: para completar	a sigla e o codigo adicionar	o curso em 3 cifras; (exemplo 50 = 050).
Deslizamento sobre rolamentos (GDM)	W 0700323	32	UNIT MW DM 032
	W 0700503	50	UNIT MW DM 050
	W 0700633	63	UNIT MW DM 063
	Nota: para completar	a sigla e o codigo adicionar	r o curso em 3 cifras; (exemplo 50 = 050)

ACESSORIOS PARA CILINDROS ELETRICOS SERIE ELEKTRO ISO 15552: SENSORES MAGNETICOS



SENSOR TIPO RETRÁTIL COM INSERÇÃO POR CIMA


Codigo	Descrição
W0952025390	Sensor HALL ins. vert. NA 2.5 m
W0952029394	Sensor HALL ins. vert. NA 300 mm M8
W0952022180	Sensor REED ins. vert. NA 2.5 m
W0952028184	Sensor REED ins. vert. NA 300 mm M8
W0952125556	Sensor HALL ins. vert. NA ATEX 2 m
W0952025500*	Sensor HALL ins. vert. HS 2.5 m
W0952029504*	Sensor HALL ins. vert. HS 300 mm M8
W0952022500*	Sensor REED ins. vert. HS 2.5 m
W0952128184*	Sensor REED ins. vert. HS 300 mm M8




^{*} Para empregar nos casos em que os sensores standard não captam o campo magnetico, por exemplo em proximidade de massas metalicas.

DADOS TECNICOS				ATEX
		REED	EFEITO HALL	EFEITO HALL
Tipo contato		N.A.	N.A.	N.A.
Interruptor		-	PNP	PNP
Tensão de alimentação (Ub)	V	10 ÷ 30 AC/DC	10 ÷ 30 DC	18 ÷ 30 DC
Potencia	W	3 (6 de pico)	3	≤ 1.7
Variação da tensão		- · · ·	≤ 10% de Ub	≤ 10% de Ub
Queda de tensão	٧	-	≤ 2	≤ 2.2
Consumo	mΑ	-	≤ 10	≤ 10
Corrente de saida	mΑ	≤ 100	≤ 100	≤ 70
Frequencia de comutação	Hz	≤ 400	≤ 5000	1000
Proteção contra curto circuito		-	Sìm	Sìm
Supressor de sobretensão		-	Sìm	Sìm
Proteção contra inversão de polaridade		-	Sìm	Sìm
EMC		EN 60 947-5-2	EN 60 947-5-2	EN 60 947-5-2
Visualização e comunicação por Led		Amarelo	Amarelo	Amarelo
Sensibilidade magnetica		$2.8 \text{ mT} \pm 25\%$	2.8 mT ± 25%	2.6
		1.9 mT ± 20% (per HS)	2.1 mT ± 20% (per HS)	-
Repetibilidade		≤ 0.1 mT	≤ 0.1 mT	≤ 0.1 (Ub e ta constantes)
Grau de proteção (EN 60529)		IP 67	IP 67	IP 68, IP 69K
Resistencia à vibraçõe e impactos		30 g, 11 ms, 10 ÷ 55 Hz, 1 mm	30 g, 11 ms, 10 ÷ 55 Hz, 1 mm	30 g, 11 ms, 10 ÷ 55 Hz, 1 mm
Temperatura de trabalho	°C	-25 ÷ +75	-25 ÷ +75	-20 ÷ +45
Material encapsulamento do sensor		PA66 + PA61/6T	PA66 + PA6I/6T	PA
Cabo de conexão 2.5 m/2 m		PVC; 2 x 0.12 mm ²	PVC; 3 x 0.14 mm ²	PVC; 3 x 0.12 mm ²
Cabo de conexão com conector M8x1		Poliuretano; 2 x 0.14 mm ²	Poliuretano; 3 x 0.14 mm²	-
Numero de condutores		2	3	3
Categoria ATEX		-	-	Ex II 3G EEx nA II T4 X/Ex II 3D T1 35°C IP 67
Certificação		C€	C€	CE cOLus (Ex)

ESQUEMA ELETRICO





CALCULOS PARA A ESCOLHA DO CILINDRO ELETRICO


Para a escolha do cilindro eletrico é necessario utilizar um processo interativo.

Em primefiro lugar é necessario determinar, todas as fases do ciclo: (avançar a haste, eventual parada, recolher haste, ...), as sequintes grandezas:

- tempo à disposição para o curso
- inclinação do cilindro em relação ao eixo horizontal
- massa à deslocar
- eventuais coeficiente de atrito entre a massa e plano de deslizamento
- forças externas à vencer

Utilizando estas grandezas efetua-se uma escolha de maxima de um ou mais cilindros idôneas ao escopo, sobre a base do avanço da haste e da velocidade da carga.


Nos casos nos quais seja necessario exercer uma força com a haste parada (ex: para realizar uma morsa de bloqueio) é necessario a escolha de um motor do tipo BRUSHLESS=SERVOMOTOR (os de PASSO não são ideais). Nos outros casos é possivel considerar seja motores BRUSHLESS ou de PASSO Uma vez escolhido o cilindro eletrico (composto do motor + acionamento) é possivel fazer uma verificação dos detalhes da escolha efetuada, tendo em consideração tambem as inercias das partes em movimento do cilindro e do motor que não possam ser notadas à priori.



METODO DE CALCULO PARA MOTORES BRUSHLESS = Servomotor

Denor	minação e dados	Unidade de medida	Formula	Exemplo
M	Massa à mover	kg		60
s	Desloscamento	mm		300
t	Tempo total	s		1
ta	Tempo de aceleração	s		0.2
td	Tempo de desaceleração	s		0.2
α	Inclinação	0		90
þ	Coeficiente de atrito			0
Fp	Força peso	N	$M \cdot 9.81 \cdot \text{sen } \alpha$	60 · 9.81 · sen 90 = 590
Fμ	Atrito	N	M · 9.81 · μ · cos α	$60 \cdot 9.81 \cdot \cos 90 = 0$
Fe	Outras forças externas	N	·	40

1- Determinação da velocidade maxima e aceleração maxima



Denon	ninação e dados	Unidade de medida	Formula	Exemplo			
v max	Velocidade maxima da haste	mm/s	$\frac{s}{t - \frac{(t\alpha + td)}{2}}$	$\frac{300}{1 - \frac{(0.2 + 0.2)}{2}} = 375$			
а	Aceleração e Desaceleração da haste	mm/s ²	v max ta	$\frac{375}{0.2} = 1875$			
Fi	Força de inercia da massa	N	<u>M ⋅ α</u> 1000	$\frac{60 \cdot 1875}{1000} = 113$			
Ftot	Força total	N	Σ F sobre a haste				
	- Em aceleração		Fp + Fe + Fi + Fµ	590 + 40 + 113 + 0 = 743			
	- Com v constante		Fp + Fe + Fµ	590 + 40 + 0 = 630			
	- Em desaceleração		Fp + Fe - Fi + Fµ	590 + 40 - 113 + 0 = 517			
Os cal	Os calculos foram feitos supondo-se elevar a carga. Na fase de descida sendo:						
Ftot	Força total	N	Σ F sobre a haste				
	- Em aceleração		- Fp - Fe + Fi + Fµ - Fp - Fe + Fµ	- 590 - 40 + 113 + 0 = 517			
	- Com v constante		- Fp - Fe + Fµ	- 590 - 40 + 0 = 630			


| - Fp - Fe - Fi + Fµ |

- 590 - 40 - 113 + 0 | = 743

- Em desaceleração



2 - Somatória algebrica das forças Sobre a Haste





3 - Escolha de um cilindro eletrico

A escolha é efetuada mediante a utilização dos diagramas no catalogo que esprimem a "Força axial em função da velocidade". Em particular é necessario verificar se:

- o cilindro eletrico esteja em grau de fornecer a força total maxima (F tot max) durante a fase de aceleração (periodo breve)
- o cilindro eletrico esteja em grau de fornecer a força total media (F tot med) durante o movimento em velocidade constante
- o cilindro esteja em grau de atingir a velocidade maxima requerida

Por ex: pode ser escolhido o cilindro Ø 32 com fuso Ø 12 passo 4 acionado por motor brushless (37M2220000) e acionamento de 400 W (37D2400000)






Os motores BRUSHLESS podem fornecer, por breves periodos, torques superiores aos torques nominais.

Nesse caso, o diagrama abaixo coloca a relação existente entre a corrente maxima, e a corrente nominal absorvida (e em consequencia o torque maximo e o torque nominal fornecido) e a duração da sobrecarga fornecivel.

Tempo (s)



Denominação e dados	Unidade de medida	Formula	Exemplo
Verificação F tot max		F disponivel > Fp + Fe + Fi + Fµ (por periodo breve, curva superior)	3100 ≥ 743
Verificação F tot med		· · · · ·	850 ≥ 630
		(em regime, curva inferior)	
Verificação v max	mm/s	v disponivel > v max	400 ≥ 375


4 - Verificação da escolha efetuada Tendo escolhido o cilindro eletrico é hora de conhecer os dados necessarios para efetuar a verificação sobre o eixo do motor. Denominação e dados Unidade de medida Formula Exemplo passo Passo do fuso $375 \cdot 60 = 5625$ Numero de giros maximo do motor v max · 60 n max rpm passo $\alpha\cdot 2\pi$ $\frac{1875 \cdot 2\pi}{1} = 2944$ Maxima aceleração angular do rad/s^2 motor passo 4 Momentos de inercia das massas 32 50 63 Passo do fuso sem fim 12.7 4 5 10 16 5 10 20 mm JO com curso 0 kgmm² 1.3262 2.7700 4 7542 6.1360 9.1113 12.4043 14.8767 23 5427 J1 para cada metro de curso 10.4223 19,4430 33.9380 38.5264 49.1936 86.9290 96.6652 116.3671 kgmm²/m J2 para cada kg de carga kgmm²/kg 0.4053 4.0858 0.6333 2.5332 6.4849 0.6333 2.5332 10.1327 O momento de inercia da massa total Jtot é: Jtot = J0 + J1 x curso [m] + J2 x Carga [kg] Formula Denominação e dados Unidade de medida Exemplo J tot' Momento de inercia dos orgãos em kgmm² 300 J0 + J1 · 1.3 + 10.4= 4.4 1000 movimento do cilindro 1000 Momento de inercia para aceleração kgmm² J tot" J2 · M $0.4 \cdot 60 = 24$ da massa reduzido ao motor J mot. Momento de inercia do motor kgmm² Dados tecnicos do motor 41.2 Momento de inercia total reduzido ao J rid kgmm² 4.4 + 24 + 41.2 = 69.6J tot' + J tot'' + J mot.motor $69.6 \cdot 2944 = 0.2$ J rid · ώ C acc Torque necessario para vencer a inercia Nm na fase de aceleração 1 · 10E6 1 · 10E6 Pêsos 32 50 63 Passo do fuso sem fim (p) 4 12.7 5 10 16 5 10 20 mm Peso com curso 0 875 928 1990 2084 2086 2942 3209 3056 g 6.56 6.55 6 25 6.32 6.32 Peso a mais para cada mm de curso 3 94 6 64 Massa em movimento com curso 0 (versão antigiro) 246 304 591 696 703 956 1215 1067 g Massa em movimento a + para cada mm de curso g 1.25 1.84 1.98 É necessario considerar tambem o peso das partes em movimento do cilindro (haste, êmbolo, ...) que o proprio cilindro deve sustentar Unidade de medida Denominação e dados Formula Exemplo $0.2\overline{46} + 0.00125 \cdot 300 = 0.6$ Mc Massa dos componentes kg Peso dos componentes $Mc \cdot 9.81 \cdot sen \alpha$ $0.6 \cdot 9.81 \cdot \text{sen } 90 = 5.8$ Fpc Ν $4 \cdot (590 + 5.8 + 40 + 0) = 0.5$ C car Torque necessario para vencer atritos, Nmpasso \cdot (Fp + Fpc + Fe + F μ) cargas e forças externas (tendo como $2\pi \cdot 0.8 \cdot 1000$ $2\pi \cdot 0.8 \cdot 1000$ rendimento do sistema o valor de 0,8) 0.2 + 0.5 = 0.7C tot Nm C acc + C car

Nesta fase basta verificar se: - o motor esteja em grau de fornecer o C tot durante a fase de aceleração (periodo breve) o motor esteja em grau de fornecer o C car durante o movimento em velocidade constante

Motor BRUSHLESS cod. 37M2220000 + acionamento cod. 37D2400000 (400W)

Torque do motor [Nm]

Torque necessario total



torrque nominal 37M2220000 + 37D2400000 (400W)
torque maximo 37M2220000 + 37D2400000 (400W)


Denominação e dados	Unidade de medida	Formula	Exemplo
Verificação C tot	Nm	C disponivel > Ctot (por periodo breve,	2.5 ≥ 0.7
		curva superior)	
Verificação C car	Nm	C disponivel > C car (em regime, curva	0.7 ≥ 0.5
Verificação C cai		inferior)	



METODO DE CALCULO PARA MOTORES DE PASSO


Deno	minação e dados	Unidade de medida	Formula	Exemplo
М	Massa à mover	kg		60
S	Desloscamento	mm		300
t	Tempo total	s		2
ta	Tempo de aceleração	s		0.2
td	Tempo de desaceleração	s		0.2
α	Inclinação	0		0
þ	Coeficiente de atrito			0.1
Fp	Força peso	N	$M \cdot 9.81 \cdot \text{sen } \alpha$	$60 \cdot 9.81 \cdot \text{sen } 0 = 0$
Fμ	Atrito	N	M · 9.81 · μ · cos α	$60 \cdot 9.81 \cdot 0.1 \cdot \cos 0 = 60$
Fe	Outras forças externas	N		40

1 - Determinação da velocidade maxima e da aceleração maxima



Denom	ninação e dados	Unidade de medida	Formula	Exemplo
v max	Velocidade maxima da haste	mm/s	$\frac{s}{t - \frac{(ta + td)}{2}}$	$\frac{300}{2 \cdot \frac{(0.2 + 0.2)}{2}} = 167$
а	Aceleração e Desaceleração da haste	mm/s ²	v max ta	$\frac{167}{0.2} = 835$
Fi	Força de inercia da massa	N	<u>М · а</u> 1000	$\frac{60 \cdot 835}{1000} = 50$
Ftot	Força total	N	∑ F sobre a haste	
	- Em aceleração		Fp + Fe + Fi + Fµ	0 + 40 + 50 + 60 = 150
	- Com v constante		Fp + Fe + Fµ	0 + 40 + 60 = 100
	- Em desaceleração		Fp + Fe - Fi + Fµ	0 + 40 - 50 + 60 = 50

2 - Somatória algebrica das forças sobre a haste




3 - Escolha de um cilindro eletrico

A escolha é efetuada mediante a utilização dos diagramas no catalogo que esprimem a "Força axial em função da velocidade".

Em particular é necessario verificar se: - o cilindro eletrico esteja em grau de forncecer a força total maxima durante a fase de aceleração (até a velocidade maxima)

- o cilindro esteja em grau de atingir a velocidade maxima requerida

Por ex. pode ser escolhido o cilindro Ø 32 com fuso Ø 12 passo 4 acionado por motor de - PASSO (37M1120001) e acionamento de 48 VCC (37D1332000)




	37M1110000 + 37D1221000 (24VDC)
	37M1120000 + 37D1221000 (24VDC)
	37M1120000 + 37D1332000 (48VDC)
	37M1120000 + 37D1332000 (75VDC)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	37M1120001 + 37D1332000 (24VDC)
	37M1120001 + 37D1332000 (48VDC)
	37M1120001 + 37D1332000 (75VDC)

					1			-			
	ninação e dados		Unidade de medida			Formula		Exemplo			
Verificação Ftot max			N		F disponivel > Fp + Fe + Fi + Fµ		650 ≥ 150				
Verificação v max			mm/s		v disponive	v disponivel > v max		250 ≥ 167			
4 - Ve	rificação da escolha efet	uada									
Tendo e Em par	escolhido o cilindro eletrico é l ticular:	hora de conh	ecer os dados necesso	urios para efetuar o	a verificação sobr	e o eixo do m	otor.				
Denom	inação e dados		Unidade de medida		Formula	Formula		Exemplo			
passo	Passo do fuso		mm			4					
n max	Numero de giros maximo de	o motor	rpm		v max · 60 passo				$\frac{167 \cdot 60}{4} = 2505$		
ώ	Maxima aceleração angular motor	ação angular do rad/s²				$\begin{array}{c} \alpha \cdot 2\pi \\ \hline \text{passo} \end{array}$		$\frac{835 \cdot 2\pi}{4} = 1311$			
Momen	Momentos de inercia das massas		32		50			63			
Passo de	o fuso sem fim	mm	4	12.7	5	10	16	5	10	20	
JO com	curso 0	kgmm²	1.3262	2.7700	4.7542	6.1360	9.1113	12.4043	14.8767	23.5427	
J1 para	cada metro de curso	kgmm²/m	10.4223	19.4430	33.9380	38.5264	49.1936	86.2990	96.6652	116.3671	
	cada kg de carga	kgmm ² /kg	0.4053	4.0858	0.6333	2.5332	6.4849	0.6333	2.5332	10.1327	
	ento de inercia da massa total Jt		+ J1 x curso [m] + J2 x	Carga [kg]				,			
Denominação e dados		Unidade de medida		Formula		Exemplo					
J tot'	Momento de inercia dos orç movimento do cilindro	gãos em	kgmm²		$J0 + J1 \cdot \frac{s}{1000}$	$J0 + J1 \cdot \frac{s}{1000}$		$1.3 + 10.4 \cdot \frac{300}{1000} = 4.4$			
J tot"	Momento de inercia para a da massa reduzido ao moto		kgmm ²		J2 · M		0.4 · 60 = 24				
J mot.	Momento de inercia do mot	or	kgmm ²		Dados tecnicos do motor			36			
J rid	Momento de inercia total re	duzido ao	kgmm ²		J tot' + J tot" + J mot.			4.4 + 24 + 36 = 64.4			
C acc	Torque necessario para ven na fase de aceleração	cer a inercia	Nm		<u>J rid · ώ</u> 1 · 10E6			$\frac{64.4 \cdot 1311}{1 \cdot 10E6} = 0.1$			
Pêsos		32		50		63					
	o fuso sem fim (p)	mm	4	12.7	5	10	16	5	10	20	
Passo d	" '	g	875	928	1990	2084	2086	2942	3209	3056	
	m curso ()		3.	94	6.64	6.56	6.55	6.25	6.32	6.32	
Peso co		g			591	696	703	956	1215	1067	
Peso co Peso a r	mais para cada mm de curso	g Intigiro) g	246	304	991						
Peso co Peso a r Massa e	mais para cada mm de curso m movimento com curso 0 (versão a	ntigiro) g	-	304 25	391	1.84		, 55	1.98		
Peso co Peso a r Massa e	mais para cada mm de curso	ntigiro) g	-		391			, 60			
Peso co Peso a r Massa e Massa e	nais para cada mm de curso m movimento com curso 0 (versão a em movimento a + para cada mr	ntigiro) g m de curso g	1.	25		1.84	tar.	,,,,			
Peso co Peso a r Massa e Massa e É neces:	mais para cada mm de curso m movimento com curso 0 (versão a em movimento a + para cada mr sario considerar tambem o peso inação e dados	ntigiro) g m de curso g	1.	25		1.84	tar.	Exemplo			
Peso co Peso a r Massa e Massa e É neces:	nais para cada mm de curso m movimento com curso 0 (versão a em movimento a + para cada mr sario considerar tambem o peso	ntigiro) g m de curso g	n movimento do cilindro	25	que o proprio cilino	1.84	tar.	Exemplo		1.6	
Peso co Peso a r Massa e Massa e É neces:	mais para cada mm de curso m movimento com curso 0 (versão a em movimento a + para cada mr sario considerar tambem o peso inação e dados	ntigiro) g m de curso g	n movimento do cilindro Unidade de medida	25	que o proprio cilino	1.84 dro deve susteni	tar.	Exemplo	1.98 0125 · 300 = 0 en 0 = 0	1.6	

 $\frac{passo \cdot (Fp + Fpc + Fe + F\mu)}{2 \cdot \pi \cdot 0.8 \cdot 1000}$

Nm C acc + C car Torque necessario total Nesta fase basta verificar se o motor esteja em grau de fornecer o C tot durante a fase de aceleração (até a velocidade máxima)

Motor de PASSO cod. 37M1120001 + Acionamento cod. 37D1332000 (24-48-75VDC)



cargas e forças externas (tendo como rendimento do sistema o valor de 0,8)

_	37M1120001 + 37D1332000 (24VDC
	37M1120001 + 37D1332000 (48VDC
	37M1120001 + 37D1332000 (75VDC

 $\frac{4 \cdot (0 + 0 + 40 + 60)}{2\pi \cdot 0.8 \cdot 1000} = 0.1$

0.2

Denominação e dados	Unidade de medida	Formula	Exemplo
Verificação C tot	Nm	C disponivel > Ctot	0.55 ≥ 0.2



VERIFICAÇÃO DO FUSO DE ESFERAS RECIRCULANTES E O ROLAMENTO

A verificação do fuso de esferas recirculantes é efetuada considerando a carga axial maxima e a carga axial media ponderada. O valor de pico da carga axial em um ciclo de movimento, não deve superar a carga axial estática Fo indicada nos dados tecnicos. O valor medio da carga axial em um ciclo de movimento não deve superar a carga axial dinâmica F indicada nos dados tecnicos. Se tais condições não são respeitadas teremos um maior desgaste e portanto uma vida menor do fuso de esferas recirculantes e/ou do rolamento. Para o calculo da carga axial media são considerados os movimentos à velocidade constante de um ciclo de (aceleração e desaceleração) e as respectivas cargas axiais sobre a haste.

O valor de Fm assim calculado é utilizado nos diagramas das pag. 5 e 6 "Caracteristicas de vida em função da carga axial e media", para a vida esperada do cilindro.

$$F_{\rm m} = {}^3 \sqrt{\sum_{\rm f} F_{\rm x}^3 \times \frac{V_{\rm x}}{V_{\rm m}} \times \frac{q}{100}} =$$

$$F_{m} = {}^{3} \sqrt{F_{x1}{}^{3} \times \frac{V_{x1}}{V_{m}} \times \frac{q_{1}}{100} + F_{x2}{}^{3} \times \frac{V_{x2}}{V_{m}} + \frac{q_{2}}{100} + F_{x3}{}^{3} \times \frac{V_{x3}}{V_{m}} \times \frac{q_{3}}{100} + \dots}}$$

 F_{v} = Carga axial na fase x

F_m = Carga axial de avanço medio F_o = Carga axial estatica do fuso

q = Segmento do tempo